

Morrison, 3 de marzo de 2020.

COMUNICADO

Tomamos contacto con nuestros oyentes para comunicar, que durante días, estamos afectados por interferencias en nuestras señales.

Ante la situación, advertimos que en nuestra localidad, existen estaciones de radio FM de baja potencia, que utilizan transmisores de origen chino marca ST-15B/20B; y antenas conocidas como “antenas paraguaitas” que emiten ondas omnidireccionales. **Este tipo de equipos, autoinstalables, generan interferencias a cualquier señal de radiofrecuencia;** que impide ver televisión correctamente, escuchar radio, estéreo, hablar por teléfono y el correcto funcionamiento de una red de internet wi-fi. Las ondas que emiten estos equipos generan interferencias en la señal de otras emisoras, instalaciones eléctricas, tales como las líneas de transporte y distribución de electricidad, líneas de distribución del servicio de TV por cable, equipos eléctricos dentro del hogar o en las proximidades del mismo. Por nuestra parte procedimos a bajar nuestra potencia, para evitar la propagación del incidente a otros servicios.

Nuestro equipo técnico trabaja sin descanso para la solución del incidente a la mayor brevedad posible y el equipo administrativo ya presentó la documentación ante el Ente Nacional de Comunicaciones.

La recuperación será paulatina y es probable que experimenten intermitencias en nuestras transmisiones.

Desde ya te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y seguimos trabajando para mejorar.

Referencia a los equipos mencionados.

